

Výkaz kubatúr zemných prác

číslo profilov	staničenie profilov	plochy		nevyrovnané plochy		vyrovnané plochy	stredné plochy		šírka	stredná šírka			vzdialenosť pričných rezov	odhumusovanie		kubatúry		pričný rozvoz	prebytok výkopu +	nedostatok násypu -	súradnice hmotnice			
		výkop	násyp	výkop +	násyp -		výkop	násyp		odhumusovanie	svahovania										odhumusovanie	výkop	násyp	výkop
											prebytok +	nedostatok -												
	km	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m	m	m	m	m	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	U	V	W	X	Y	Z			
				E9= MIN(C9)	F9= MIN(D9)	G9=(D9-C9)	H10= (C9+C10)/2	I10= (D9+D10)/2		M10= (J9+J10)/2	N10= (K9+K10)/2	O10=(L9+L10)/2	P10=(B10-B9) *1000	Q10=O10*P10	R10= (O10*P10) *0,30	U10=H10*P10	V10=H10*P10	W10=MIN (U10;V10)	X10= U10- W10	Y10=V10-W10	Z10=Z9+X10-Y10			
1.	0,000	2,07	0,34	2,07	-0,34	1,73			6,6												0,0			
2.	0,025	1,65	0,24	1,65	-0,24	1,41	1,86	0,29	5,84	0,00	0,00	6,22	25,00	155,5	23,3	46,5	7,3	7,3	39,3	0,0	39,3			
3.	0,050	1,64	0,04	1,64	-0,04	1,60	1,65	0,14	5,84	0,00	0,00	5,84	25,00	146,0	21,9	41,1	3,5	3,5	37,6	0,0	76,9			
4.	0,075	0,89	0,12	0,89	-0,12	0,77	1,27	0,08	0,84	0,00	0,00	3,34	25,00	83,5	12,5	31,6	2,0	2,0	29,6	0,0	106,5			
5.	0,100	0,76	0,2	0,76	-0,20	0,56	0,83	0,16	2,25	0,00	0,00	1,55	25,00	38,6	5,8	20,6	4,0	4,0	16,6	0,0	123,1			
6.	0,125	0,39	0,51	0,39	-0,51	-0,12	0,58	0,36	3,34	0,00	0,00	2,80	25,00	69,9	10,5	14,4	8,9	8,9	5,5	0,0	128,6			
7.	0,150	0,46	0,51	0,46	-0,51	-0,05	0,43	0,51	3,33	0,00	0,00	3,34	25,00	83,4	12,5	10,6	12,8	10,6	0,0	2,1	126,5			
8.	0,175	0,92	0,18	0,92	-0,18	0,74	0,69	0,35	1,61	0,00	0,00	2,47	25,00	61,8	9,3	17,3	8,6	8,6	8,6	0,0	135,1			
9.	0,200	0,96	0,1	0,96	-0,10	0,86	0,94	0,14	0,8	0,00	0,00	1,21	25,00	30,1	4,5	23,5	3,5	3,5	20,0	0,0	155,1			
10.	0,225	0,95	0,12	0,95	-0,12	0,83	0,96	0,11	0,9	0,00	0,00	0,85	25,00	21,3	3,2	23,9	2,8	2,8	21,1	0,0	176,3			
11.	0,250	0,92	0,12	0,92	-0,12	0,80	0,94	0,12	0,9	0,00	0,00	0,90	25,00	22,5	3,4	23,4	3,0	3,0	20,4	0,0	196,6			
12.	0,295	0,93	0,12	0,93	-0,12	0,81	0,93	0,12	0,9	0,00	0,00	0,90	45,00	40,5	6,1	41,6	5,4	5,4	36,2	0,0	232,9			
													spolu	753,0	113,0	294,5	61,7	59,5	235,0	2,1				

číslo profilov	staničenie profilov	šírka			stredná šírka			vzdialeno sť pričných rezov	odhumusovanie	
		svahovania		odhumus ovanie	svahovania		odhumus ovanie			
		výkop	násyp		výkop	násyp				
	km	m	m	m	m	m	m	m	m ²	m ³
A	B	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
					M10= (J9+J10)/2	N10= (K9+K10)/2	O10=(L9+L10)/ 2	P10=(B10-B9) *1000	Q10=O10*P10	R10= (O10*P10) *0,30
1.	0,000			0						
2.	0,025			0	0,00	0,00	0,00	25,00	0,0	0,0
3.	0,050			2,5	0,00	0,00	1,25	25,00	31,3	4,7
4.	0,075			3,27	0,00	0,00	2,89	25,00	72,1	10,8
5.	0,100			2,26	0,00	0,00	2,77	25,00	69,1	10,4
6.	0,125			1,71	0,00	0,00	1,99	25,00	49,6	7,4
7.	0,150			1,7	0,00	0,00	1,71	25,00	42,6	6,4
8.	0,175			3,18	0,00	0,00	2,44	25,00	61,0	9,2
9.	0,200			3,54	0,00	0,00	3,36	25,00	84,0	12,6
10.	0,225			3,38	0,00	0,00	3,46	25,00	86,5	13,0
11.	0,250			3,36	0,00	0,00	3,37	25,00	84,3	12,6
12.	0,295			3,38	0,00	0,00	3,37	45,00	151,7	22,7
								spolu	732,2	109,8